

РЕШЕНИЕ

25.05.2021 г.

№ 1

«О травматизме и безопасности труда при работе в колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных и замкнутых пространствах».

В целях предупреждения производственного травматизма при работах в колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных и замкнутых пространствах на территории Пермского края, а также в связи с происшедшим 21.05.2021 г. групповым несчастным случаем на производстве при работе на водопроводно-канализационных сооружениях в Ростовской области, в результате которого погибли работники, заслушав информацию врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (Веденяпин Э.Н.), начальника отдела надзора по гигиене труда Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (Иванова Т.В.), начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и гражданской обороны ООО «НОВОГОР – Прикамье» (Лукань Л.Л.) и начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (Тарасиков А.А.)

Совет по условиям и охране труда РЕШИЛ:

1. Работодателям края:

1.1. В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.

1.2. Обеспечить:

- выполнение требований безопасности при проведении работ в колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных и замкнутых пространствах» (далее – ОЗП) в соответствии с Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н, Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных Приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н и на опасных производственных объектах в соответствии федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности;

- организовать проведение внеплановых и (или) целевых инструктажей по безопасному выполнению работ в ОЗП;

- проведение работ по выявлению опасностей на рабочих местах и принятию мер по их исключению либо недопущению или снижению профессиональных рисков в ОЗП, поддержанию их на приемлемом уровне (организация работ по наряду-допуску, защита временем, применение специализированных машин или механизмов, средств коллективной и индивидуальной защиты);

- анализ параметров среды до начала работ в ОЗП и постоянный или периодический во время проведения работ в ОЗП контроль параметров рабочей среды внутри ОЗП, ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной (в том числе вентиляция ОЗП) и индивидуальной защиты; контроль исправности средств измерений (сигнализации) и средств связи, в том числе:

а) обоснованный выбор, выдачу (обеспеченность) и использование средств измерений и сигнализации о недостатке кислорода и (или) загазованности воздуха, средств связи, средств коллективной и индивидуальной защиты, средств блокировки и ограждения, предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

б) соблюдение указаний маркировки и эксплуатационной документации средств измерений (сигнализации), связи, коллективной и индивидуальной защиты;

в) обслуживание и периодические проверки средств измерений (сигнализации), связи, коллективной и индивидуальной защиты, в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации производителя;

- организацию до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников:

1) допускаемых к работам в ОЗП впервые;

2) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

3) имеющих перерыв в работе в ОЗП более одного года;

- контроль за применением работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, а также недопущение к работе лиц, не обеспеченных данными средствами в установленном порядке и не прошедших обучение безопасным приемам и методам труда;

- контроль за соблюдением требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, технологического процесса, исправностью применяемого оборудования, безопасной организацией производства работ при проведении работ в ОЗП.

Срок: постоянно

2. Государственной инспекции труда в Пермском крае

- при проведении контрольно-надзорных мероприятий уделять особое внимание на неукоснительное соблюдение работодателями, при организации и проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н, в том числе по выявлению опасностей на рабочих местах и принятию мер по их исключению либо недопущению или снижению профессиональных рисков в ОЗП, поддержанию их на приемлемом уровне.

Срок: постоянно

Государственной инспекции труда в Пермском крае, Министерству промышленности и торговли Пермского края проводить информационно-

разъяснительную работу среди работодателей края по предотвращению нарушений законодательства в части безопасности при работах в ОЗП, в том числе по пропаганде системы внутреннего контроля соблюдения работодателями требований трудового законодательства, используя все возможности средств массовой информации, в том числе портал «Онлайнинспекция РФ».

Срок: постоянно

3. Профсоюзным организациям края:

- усилить общественный контроль за состоянием условий и охраны труда усилить внимание на выполнение требований по безопасности при проведении работ колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных и замкнутых пространствах.


Срок: постоянно

4. Органам местного самоуправления края:

- рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий по охране труда, территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и иных коллегиальных органов вопросы обеспечения безопасности при работах в колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных и замкнутых пространствах.

Срок: июнь 2021 года

Председатель совета, заместитель
председателя Правительства-министр
промышленности и торговли края



А.В. Чибисов